

優技電子股份有限公司



P.C.B. 流程圖簡介



發料



內層乾膜



內層蝕銅

發料

選用合適的銅箔基板
材質/板厚/銅厚/尺寸
經裁切成“發料尺寸”
後使用




內層乾膜



客戶提供的**Gerber**，
經轉換後繪出成黑白
底片，再以乾膜方式
將內層影像轉印在
銅箔基板上


內層蝕銅



將沒有乾膜覆蓋的銅箔部份，以蝕銅液咬蝕乾淨，露出底層淡黃色的基板


FR-4 玻璃纖維板
簡稱玻纖板或基板

內層去膜



將表面的乾膜去除後，
露出與客戶提供
Gerber 相同的銅箔
線路

棕 化



在銅箔線路區域,種植
微細黑色絨毛,以增加
與膠片間的接合力

膠片簡稱 **P.P.**

疊 合



依客戶要求的堆疊方式，一層一層依"靶孔"定位準確對齊排列

4層板以上另加鉚釘孔固定，以降低偏滑現象產生

壓合

將疊合後產品，以熱壓
後冷壓方式，使其產生
永久性黏合效果




銑 靶



將板邊靶孔以**X-ray**
透視鑽出，以當成鑽孔
的定位孔

靶孔採不對稱方式設計
最少**3**孔以上

外層鑽孔



以"靶孔"為基準點，將各種孔徑，以電腦控制方式準確對位鑽出

外層鑽孔位置,需與預先做出的內層線路相互對應

P.T.H.




鑽孔後孔壁間為玻纖，
以 "鈦" 將其活性化，
以利 "銅離子" 附著

層與層之間為透過孔內
銅層連接導通

一次銅

第一次全面性電鍍銅，
加厚表面及孔內的
銅層厚度



外層乾膜/顯影



客戶提供的**Gerber**，
經轉換後繪出成黑白
底片，再以乾膜方式
將外層影像轉印在
銅箔基板上
以底片分為
正片：線路區為黑色
負片：線路區為白色透明

二次銅



第二次電鍍銅，加厚
線路及孔內銅層厚度

二銅後厚度，一般即為
成品銅厚

依**IPC - 6012**

孔銅：**0.7**以上平均**1.0 mil**

面銅：**1oz** 為**1.0 mil**

鍍錫鉛

二次銅表面上再電鍍
錫鉛,當成蝕銅時的
阻劑



外層去膜



將表免乾膜去除，露出
底層的一次銅，以及
表面有錫鉛的線路

線路錫鉛層底下

二次銅 一次銅
基材銅

外層蝕銅

以蝕銅液去除無錫鉛
保護的銅面



外層銅面去除後，露出
黑色的內層

剝錫鉛

將錫鉛層去除，留下
與**Gerber** 相同的
銅箔線路




防焊印刷



使用感光性防焊漆，全面均勻性的塗佈於板面上，經預烤(烤箱短時間熱烤)後，呈現固化的表面

一般使用綠色防焊漆，故也簡稱綠漆


防焊曝光



依客戶提供的**Gerber**繪出防焊層底片；將底片置於板面上，以紫外光照射

需焊接的地方，繪出底片區為黑色，以擋住紫外光的照射

防焊顯影




未感光區防焊，經顯影液浸泡後，該區防焊溶解露出焊點

顯影後需再後烤，使其防焊漆永久性附著於板面上

文字 / 碳墨

文字符號或**Carbon**
以網版方式印刷於板面



噴錫 / 化鍍金




無防焊漆覆蓋區
浸泡錫鉛液後，以高壓
風刀整平錫鉛厚度
或無電解鍍/金

成型

CNC Router

裁切成客戶需求外型



附加的工作板邊，
為製程間加工工具使用
避免損害板內設計

短斷路測試/成檢

以短斷路測試機 , 每片
比對**Net List**
及產品外觀檢視

